

## Présentation

Pièce	Phase	Machine
Came supérieure	20	SOMAB 350

**Mise en position :**


Centrage intérieur et appui sur épaulement intérieur

**Maintien en position :**

Par rondelle placée à l'intérieur de la pièce (voir croquis)

**Observations :**

Utilisation d'un mandrin de reprise monté dans des mors doux. Veiller à un démontage rapide de la pièce.



## Éléments disponibles

Ensemble	Pièce	APEF	Contrat Phase
Part : <input type="checkbox"/> - Drawing : <input type="checkbox"/>	Part : <input checked="" type="checkbox"/> - Drawing : <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

### Travail demandé

#### 1- Travail préparatoire :

- Analyser avec soin la mise en position de la pièce ; comparer deux solutions de modélisation :
  - centrage et ponctuelle
  - appui plan et centrage court

#### 2- Définition du montage

- Définir totalement le montage sur CATIA V5
- Réaliser le dessin d'ensemble du montage
- Réaliser une nomenclature du montage
- Modifier le croquis de phase fourni en représentant la mise en position de la pièce et le maintien en position conformément aux solutions choisies (en utilisant la seconde partie de la norme)

#### 3- Compléments

Préparer la présentation de votre travail grâce à quelques diapositives « PowerPoint ». (Présenter : la pièce, l'APEF, le contrat de phase fourni, le montage réalisé, le croquis de phase modifié)



