

	Mini Projet 3	M 33
	Chape VTT – PH30	

Présentation

Pièce	Phase	Machine
Chape VTT	30	CUV

Mise en position :


- Appui plan (Voir croquis de phase)
- Centreur court (Voir croquis de phase)
- Locating (Voir croquis de phase)

Maintien en position :

- Opposé à l'appui plan.

Observations et contraintes :

- Il faut veiller au passage des outils de coupe
- Les pièces sont montées sur une plaque support (alliage d'aluminium) de dimensions :.75x89x100.
- La plaque support est positionnée et serrée dans un étau (maquette numérique fournie)



Éléments disponibles

Ensemble	Pièce	APEF	Contrat Phase
Part : <input type="checkbox"/> - Drawing : <input type="checkbox"/>	Part : <input checked="" type="checkbox"/> - Drawing : <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> (croquis de phase)

Les maquettes numériques de la pièce avant et après usinage sont fournies.

Travail demandé

1- Travail préparatoire :

- Réaliser sur papier un croquis précis et à l'échelle présentant l'ensemble des solutions technologiques choisies (structure du montage, mise en position, maintien en position et liaison avec la machine)

2- Définition du montage

- Définir totalement de montage sur CATIA V5
- Établir les plans
 - du montage
 - de chaque pièce à usiner
- Réaliser une nomenclature du montage

3- Compléments

- Préparer la présentation de votre travail grâce à quelques diapositives « PowerPoint ». (*Présenter : la pièce, l'APEF, le contrat de phase fourni, le montage réalisé, le croquis de phase modifié*)